

12月のハイライト

- ふいご修理継続中
- アクション部品製作
- チェスト部品製作・改造継続中

➤ ふいご修理継続中

長く続いていた革はがし作業が概ね終わり、いよいよ貼り付けに入り始めています。現在は羊皮紙を使って、蝶つがいとなる部分や角がある箇所にパッチ処理を行っています。

羊皮紙を貼り終わった後、空気漏れを防ぐための革を貼っていくこととなります。革は貼る前に「革漉き」という端の厚みを削ぐ作業を行います。良く研いだ「革包丁」という手道具で一つ一つ処理するため手間が掛かりますが、耐久性を得るために必要な処理です。



羊皮紙貼付け中
ニカワ溶解装置も活躍



革リボンの準備

➤ アクション部品製作

部品製作が続いています。アクション関連は部品点数が多くなりがちのため、その製作も根気が必要になります。今回は既存部品の改造や刷新を行いますが、ボランティアの方々に助けられ、コツコツ進めています。



パンチングフェルトの製作




空気漏れ止め部品の製作



アクション摩擦低減のための
改良



加工されたアクション部品



取り付けられた様子



剛性不足な部品の改良



革ナットの準備

- チェスト部品製作・改造継続中
こちらでも部品製作・改造が続いています。アクション同様、多数の部品が必要となります。



チェスト内部の清掃



今回の修理のカギとなる
シール部品
レーザー加工機で
製作いただきました



シール部品を使うためのチェ
スト側の改造